

























ICON

DESCRIPTION - END MILLS 1-2

NL Icon omschrijving - Frezen 1-2 / DE Symbolbeschreibung - Schafffräser 1-2
 / FR Description de l'icône - Fraises 1-2

				
	Helix	Spiraalhoek	Drallwinkel	Angle d'Hélice
	Coating	Coating	Beschichtung	Revêtement
	90° sharp edge	90° scherpe hoek	90° Stirn Ausführung	Arête vive 90°
	Corner chamfer	Hoekfase	Eckenfase	Chanfrein d'angle
	Chamfer end mill	Afbraamfrees	Entgratfräser	Fraise à ébavurer
	Corner radius	Hoekradius	Eckenradius	Rayon d'angle
	Corner rounding cutter	Concaafrees	Viertelkreisfräser	Fraise 1/4 de cercle
	Ballnose	Bolfrees	Vollradiusfräser	Fraise boule
	Roughing end mill	Ruwfrees	Schrupfräser	Fraise d'ébauche
	Center cutting	Centrumsnijdend	mit Zentrumschnitt	Coupe au centre
	Not center cutting	Niet centrumsnijdend	ohne Zentrumschnitt	Sans coupe au centre
	Equal index	Gelijk verdeeld	Gleich verteilt	Coupe frontale symétrique
	Unequal index	Ongelijk verdeeld	Ungleich verteilt	Coupe frontale décalée
	Feed movement	Snijrichting	Vorschubrichtung	Sens de l'avance
	Oil coolant	Olie koeling	Öl-Kühlung	Lubrification à l'huile
	Air coolant	Lucht koeling	Luft-Kühlung	Refroidissement par air
	Minimal lubrication	Minimaalsmering	Minimalschmierung	Lubrification brouillard d'huile
	Internal coolant	Interne koeling	Innenkühlung	Trous d'huile
	Tolerance cutting diameter	Tolerantie snijdende diameter	Toleranz Durchmesser Schneiden	Tolerance diametre de coupe
	HPC end mill	HPC-frees	HPC-Fräser	Fraise HPC













ICON DESCRIPTION - END MILLS 2-2

NL Icoon omschrijving - Frezen 2-2/ DE Symbolbeschreibung - Schaftfräser 2-2
/ FR Description de l'icône - Fraises 2-2

				
	Peripheral milling	Omtrekfrezen	Umfangfräsen	Fraisage périphérique
	Slot milling	Spiebaanfrezen	Vollnutfräsen	Rainurage
	Ramp milling	Schuin in het materiaal duiken	Schräg eintauchen	Fraisage en pente
	3D Milling	3D Frezen	3D-fräsen	Fraisage 3D
	Drilling	Boren	Bohren	Perçage
	Pocketing (HF milling)	Pocket frezen (HF frezen)	Auskammern (Hochvorschubfräsen)	Fraisage de poches
	Trochoidal milling	Trochoidaal frezen	Trochoidal fräsen	Fraisage Trochoïdal

ICON DESCRIPTION - DRILLS

NL Icoon omschrijving - Boren/ DE Symbolbeschreibung - Bohrer
/ FR Description de l'icône - Forets

				
	Max. drill depth	Max. boordiepte	Max. Bohrtiefe	Profondeur maxi de perçage
	Coating	Coating	Beschichtung	Revêtement
	Internal coolant	Interne koeling	Innenkühlung	Refroidissement par trous d'huile
	Without internal coolant	Geen interne koeling	Ohne Innenkühlung	Sans trous d'huile
	Point angle	Tophoek	Spitzenwinkel	Angle de pointe
	Point angle spot drill	Tophoek spotboor	Spitzenwinkel Anbohrer	Foret à pointer
	Tolerance cutting diameter	Tolerantie snijdende diameter	Toleranz Durchmesser Schneiden	Tolerance diametre de coupe
	Oil coolant	Olie koeling	Öl-Kühlung	Lubrification à huile